



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
города Ижевска

Ижевск городиы  
ОКТЯБРЬСКОЙ ЕРОСЫСЬТЫЗ  
ПРОКУРАТУРА

ул. К.Маркса, 393, г. Ижевск, 426000

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 51-2024/Прдп176-24-20940026

об устранении нарушения закона

Прокуратурой Октябрьского района г.Ижевска проведена проверка исполнения МБОУ «СОШ №40» требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:


а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования). Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.



Директору МБОУ «СОШ №40»


Абдуловой Н.М.

ул. Красногеройская, д. 28а, г. Ижевск,  
УР, 426034.

school40@inbox.ru  
sc040@izh-shl.udmr.ru

*Сорокин В.С.*

*организовать работу:*  
*1) план управления заведующим*  
*2) письмо - запрос в УО*  
*3) контроль* *В.С. Сорокин*



Прокуратура Октябрьского района г.  
Ижевска Удмуртской Республики  
№ 51-2024/Прдп176-24-20940026



Установлено, что МБОУ «СОШ №40» расположено по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 28а. Согласно паспорту безопасности данный объект относится ко 2 категории опасности. Вместе с тем, охрана и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не обеспечена в достаточной мере.

Так, по результатам обследования здания МБОУ «СОШ №40» и прилегающей территории, прокуратурой района с участием специалиста ООВиЭИТСОиБ Ижевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике» выявлены следующие нарушения Требований к антитеррористической защищенности объекта:

- объект (территория) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, за исключением пожарного оповещения при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. (пп. «д» п. 24 Требований);

- объект не оборудован охранной сигнализацией (пп. «а» п. 25 Требований);

- система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их размещения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за Элеватором в здании автокласса на ул. Революционная, д. 217. (п. 30 Требований);

- архивирование и хранение данных с системы видеонаблюдения составляет менее одного месяца (п. 30 Требований).

Кроме того, в ходе обследования здания МБОУ «СОШ №40», проведенного с участием сотрудников ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, выявлены следующие нарушения законодательства в сфере соблюдения правил пожарной безопасности:

- допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), в нарушение ст.ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке в нарушение



- п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ);
- автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила в нарушение ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639 2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325 2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009;
  - регламент технического обслуживания оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны не утвержден (фактически отсутствует) в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ;
  - наружные пожарные лестницы неисправны (имеются следы ржавчины, ограждающие конструкции, препятствующие падению, на высоте более 6 метров отсутствуют). Эксплуатационные испытания пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет не проводятся в нарушение п.п. «б» п. 17 ППР в РФ, п. 4.1 ГОСТ Р 53254-2009;
  - на объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (потолочные панели спортзала) в нарушение ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 25 ППР в РФ;
  - из помещения спортивного зала второй эвакуационный выход отсутствует в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2020;
  - ограждения с промежуточными поручнями наружной лестницы, ведущей из коридора №3, расположенного на 1 этаже во двор, отсутствуют, в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;
  - ступени лестницы, расположенной в коридоре №3, на 1 этаже (у кабинета технологии) частично разрушены в нарушение ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
  - в полу на путях эвакуации при выходе из актового зала (помещение №5, расположенное на 3 этаже) в коридор (помещение №3) выполнен перепад высотой 80 мм в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;
  - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций, обслуживаемых воздуховодами (помещение №8, расположенное на цокольном этаже) не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны (фактически отсутствуют, помещение фактически используется для складирования горючих материалов) в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.10, п. 6.11 СП 7.13130.2013;
  - руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в



соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ служебного помещения (фактически используется для хранения коробок и иных предметов), расположенного на цокольном этаже здания (помещение №2), с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны в нарушение п. 12 ППР в РФ;

- возле выхода из помещения №4, расположенного на цокольном этаже на путях эвакуации допускается хранение предметов (хозяйственный инвентарь, коробки) в нарушение пп. «б» п. 27 ППР в РФ;

- на лестничной площадке (помещение №1), расположенной на 1 этаже для радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (фактически 1,7 м) не предусмотрено ограждение для предотвращения травмирования людей в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020;

- в электрощитовой (помещение №14, расположенное на цокольном этаже) допускается хранение горючих материалов (картонные коробки, плафоны, скамейки) в нарушение пп. «е» п. 35 ППР в РФ;

- на корпус огнетушителя, установленного в кабинете информатики (помещение №6, расположенное на 3 этаже) не нанесен порядковый номер в нарушение п. 407 ППР в РФ.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и иные должностные лица в пределах их компетенции подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.

Неисполнение вышеназванных требований законодательства о пожарной безопасности влечет значительное снижение противопожарной защищенности зданий и помещений с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении принципов противодействия терроризму, установленных ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму», в частности, принципов законности, системности и комплексного использования мер противодействия терроризму, приоритета мер предупреждения терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности.



Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии представителя прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

Р.А. Бакиров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 36CE87029E40EB2657CED784109B4928

Владелец Бакиров Руслан Абульфатихович

Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025