

Мушкетер ТР Бир 2002.2021
отрабатывать работу по
устранению
19.02.2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений №1046

“ 18 ” февраля 20 21 г.

Управление Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике,
г. Ижевск, ул. Ленина, д.106

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по УР Южаковой Марией Андреевной, на основании акта плановой выездной проверки от 18.02.2021 г. №33 установлены нарушения ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №40» (Сокр.– МБОУ «СОШ №40») по адресу: 426034, УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28А

ИНН 1831051327, ОГРН 1021801168267


1. В нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете в кабинете №19 (биологии) кабинете №20 (физики) ученические столы с нарушенным покрытием заменить на новые.

2. В коридоре актовом зале на потолке и стене устранить имеющиеся дефекты поверхности стен и потолков в соответствии требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

3. В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 4.2., таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 -уровни искусственной освещенности на середине доски в учебных кабинетах № 19 (биология), № 20 (физика), № 39 (биология), № 32 (русский язык и литература), № 34 (математика), № 38 (информатика), № 15 (начальный класс 3 «а»), № 25 (математика) привести в соответствии с нормируемыми значениями;

- в учебных кабинетах № 11 (начальный класс 2 «в»), № 15 (начальный класс 3 «а»), № 8 (начальный класс 3 «б»), № 7 (начальный класс 4 «а»), № 6 (начальный класс 2 «б»), № 5 (начальный класс 1 «а»), № 4 (начальный класс 4 «б») одновременно не использовать светодиодные и люминесцентные лампы;

- уровни коэффициента пульсации освещенности на середине доски в учебных кабинетах № 2 (начальный класс 1 «б»), № 3 (начальный класс 2 «а»), № 4 (начальный класс 4 «б»), № 5 (начальный класс 1 «а»), № 6 (начальный класс 2 «б»), № 7 (начальный класс 4 «а»), № 8 (начальный класс 3 «б»), № 9 (начальный класс 1 «в»), № 11 (начальный класс 2 «в»), № 15



(начальный класс 3 «а»), № 19 (биология), № 20 (физика), № 23 (история), № 25 (математика), № 30 (информатика), № 32 (русский язык и литература), № 34 (математика), № 38 (информатика), № 39 (химия) привести в соответствии с нормируемыми значениями.

4. В соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 обеспечить количество обучающихся в классах из расчета площади учебных помещений и площадь на 1 ребенка не менее 2,5 м² на 1 обучающегося.

5. В соответствии п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете №25 (математики) все источники искусственного освещения должны быть в исправном состоянии

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики установленном законом порядке.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в сроки до 01.08.2021г по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09, доб. 503

Лицо, ответственное за выполнение предписания - МБОУ «СОШ №40».

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Предписание от "18" февраля 2021 г. №1046 получила, об установленной законодательством Российской Федераций ответственности за невыполнение предписания предупреждена:


Директор МБОУ «СОШ №40»


(подпись)

Абудлова Н.М.

Предписание от "18" февраля 2021 г. №1046 выдала:

Ведущий специалист-эксперт
ОСН Управления Роспотребнадзора по УР



Южакова М.А.



**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgp@mchs-18.ru

Директору МБОУ «СОШ № 40» Абдуловой Н.М.

наименование организации,

426034, УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а

адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» ноября 2021 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королев Алексей Витальевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/62 от «25» ноября 2021 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении МБОУ «СОШ № 40»

Установил:

«14» октября 2021 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки МБОУ «СОШ № 40» по адресу: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а, при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.026-2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования». **а именно:**

1	Допускается эксплуатация здания школы без проектной (технической) документации.	ст. 78 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ.
2	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ
3	Указатели со светоотражающей поверхностью с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте не установлены.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ п. 8.6 СП 8.13130.2009, ГОСТ 12.4.026-2001, Приложение Ж
4	Из помещения спортивного зала второй эвакуационный выход отсутствует.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 3.3 II-Л.2-62 п. 4.2.7 СП 1.13130.2020

5	На объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (потолочные панели спортзала).	ч. 4 ст. 145 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
6	Наружные пожарные лестницы неисправны (имеются следы ржавчины, стыки элементов ограждений имеют острые сколы, ограждающие конструкции, препятствующие падению, на высоте более 6 метров отсутствуют). Эксплуатационные испытания пожарных лестниц на реже 1 раза в 5 лет не проводятся.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 53254-2009
7	Ограждения с поручнями наружной лестницы во двор отсутствуют (ремонт крыльца произведен в 2021 году)	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
8	Не проведено категорирование отдельностоящего складского помещения, не определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и обозначение их категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ.
9	Ступени лестницы (у кабинета технологии) частично разрушены.	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г
10	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию школы со всех сторон (с восточной стороны здания проезд для пожарной техники не соответствует требованиям ПБ).	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ п. 8.1 СП 4.13130.2013

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору



А.В. Королев

Представление получил
Директор МБОУ «СОШ № 40»

Н.М. Абдулова
ФИО

«25» 11 2021 г.

представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgp@mchs-18.ru

Директору МБОУ «СОШ № 40» Абдуловой Н.М.

наименование организации,

426034, УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а

адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» ноября 2021 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королев Алексей Витальевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/62 от «25» ноября 2021 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении МБОУ «СОШ № 40»

Установил:

«14» октября 2021 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки МБОУ «СОШ № 40» по адресу: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а, при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.026-2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования». **а именно:**

1	Допускается эксплуатация здания школы без проектной (технической) документации.	ст. 78 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ.
2	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ
3	Указатели со светоотражающей поверхностью с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте не установлены.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ п. 8.6 СП 8.13130.2009, ГОСТ 12.4.026-2001, Приложение Ж
4	Из помещения спортивного зала второй эвакуационный выход отсутствует.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 3.3 II-Л.2-62 п. 4.2.7 СП 1.13130.2020

5	На объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (потолочные панели спортзала).	ч. 4 ст. 145 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
6	Наружные пожарные лестницы неисправны (имеются следы ржавчины, стыки элементов ограждений имеют острые сколы, ограждающие конструкции, препятствующие падению, на высоте более 6 метров отсутствуют). Эксплуатационные испытания пожарных лестниц на реже 1 раза в 5 лет не проводятся.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 53254-2009
7	Ограждения с поручнями наружной лестницы во двор отсутствуют (ремонт крыльца произведен в 2021 году)	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
8	Не проведено категорирование отдельностоящего складского помещения, не определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и обозначение их категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ.
9	Ступени лестницы (у кабинета технологии) частично разрушены.	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г
10	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию школы со всех сторон (с восточной стороны здания проезд для пожарной техники не соответствует требованиям ПБ).	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ п. 8.1 СП 4.13130.2013

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору



А.В. Королев

Представление получил
Директор МБОУ «СОШ № 40»

Н.М. Абдулова

дата, должность, подпись

ФИО

«25» 11 2021 г.

представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgp@mchs-18.ru

Директору МБОУ «СОШ № 40» Абдуловой Н.М.

наименование организации,

426034, УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а

адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» ноября 2021 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королев Алексей Витальевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/62 от «25» ноября 2021 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении МБОУ «СОШ № 40»

Установил:

«14» октября 2021 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки МБОУ «СОШ № 40» по адресу: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 28а, при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.026-2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования». **а именно:**

1	Допускается эксплуатация здания школы без проектной (технической) документации.	ст. 78 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ.
2	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ
3	Указатели со светоотражающей поверхностью с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте не установлены.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ п. 8.6 СП 8.13130.2009, ГОСТ 12.4.026-2001, Приложение Ж
4	Из помещения спортивного зала второй эвакуационный выход отсутствует.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 3.3 II-Л.2-62 п. 4.2.7 СП 1.13130.2020

5	На объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (потолочные панели спортзала).	ч. 4 ст. 145 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
6	Наружные пожарные лестницы неисправны (имеются следы ржавчины, стыки элементов ограждений имеют острые сколы, ограждающие конструкции, препятствующие падению, на высоте более 6 метров отсутствуют). Эксплуатационные испытания пожарных лестниц на реже 1 раза в 5 лет не проводятся.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 53254-2009
7	Ограждения с поручнями наружной лестницы во двор отсутствуют (ремонт крыльца произведен в 2021 году)	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
8	Не проведено категорирование отдельностоящего складского помещения, не определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и обозначение их категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ.
9	Ступени лестницы (у кабинета технологии) частично разрушены.	ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г
10	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию школы со всех сторон (с восточной стороны здания проезд для пожарной техники не соответствует требованиям ПБ).	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ п. 8.1 СП 4.13130.2013

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору



А.В. Королев

Представление получил
Директор МБОУ «СОШ № 40»

Н.М. Абдулова

дата, должность, подпись

ФИО

«25» 11 2021 г.

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)