

**Управление образования  
Администрации города Ижевска  
Удмуртской Республики  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 40»**

**Ижкар**

**Администрации Дышетонъя кивалтонни  
«Огъядышетонъя 40-ти номеро школа»  
огъядышетонъя коньдэтэн возиськись**

**муниципал ужсьюрт**

426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск,  
ул. Красногеройская, д.28а,  
тел. (3412) 52-46-98, 52-47-04, тел/факс 52-46-98,  
e-mail: school40@inbox.ru

от 12.04.2024 г. №104-24

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

В Прокуратуру Октябрьского района  
г.Ижевска

**Исполнение Представления Прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска от 29.03.2024 г.  
№51-2024/Прдп176-24-209440026 об устранении нарушения закона**

№	Нарушение	План мероприятий
1	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»)	Затраты на модернизацию АПС и СОУЭ учтены в проекте Титульного списка мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов отрасли в 2024 году (письмо УО №01-11/00083 от 11.01.2024 г.)
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020))	Затраты на модернизацию АПС и СОУЭ учтены в проекте Титульного списка мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов отрасли в 2024 году (письмо УО №01-11/00083 от 11.01.2024 г.)
3	Автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой	Затраты на модернизацию АПС и СОУЭ учтены в проекте Титульного списка мероприятий по приведению в нормативное



	сигнализации о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009);	состояние объектов отрасли в 2023 году (письмо УО №01-11/00083 от 11.01.2024 г.)
4	Регламент технического обслуживания оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны не утвержден (фактически отсутствует) в нарушение ч.4 ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 ППР в РФ;	Подписано доп.соглашение с ООО «САК» №533/24/ТО от 21.03.2024г. Отправлено письмо исх.№97-24 от 08.04.2024г. в ООО «САК» о необходимости исправления нарушения в рамках договора на обслуживание №533/24 от 21.12.2023г.
5	Наружные пожарные лестницы неисправны (имеются следы ржавчины, ограждающие конструкции, препятствующие падению, на высоте более 6 метров отсутствуют). Эксплуатационные испытания пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет не проводятся в нарушение пп. «б» п. 17 ППР в РФ, п.4.1 ГОСТ Р 53254-2009;	Затраты на замену лестниц включены в проект Титульного списка 2022 г. (письмо УО №01-11/00294 от 20.01.2022 г.) Испытания лестниц проведены 03.08.2021г. (протокол №80/21, 81/21)
6	На объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (потолочные панели спортзала) в нарушение ч.4 ст.145 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.25 ППР в РФ;	Затраты на замену отделки потолка в спортивном зале включены в проект Титульного списка 2022 г. (письмо УО №01-11/00294 от 20.01.2022 г.)
7	Из помещения спортивного зала второй эвакуационный выход отсутствует в нарушение ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2020;	Затраты на устройство второго эвакуационного выхода из помещения спортивного зала включены в проект Титульного списка 2022 г. (письмо УО №01-11/00294 от 20.01.2022 г.)
8	Ограждения с промежуточными поручнями наружной лестницы, ведущей из коридора №3, расположенного на 1 этаже во двор, отсутствуют, в нарушение ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.5 СП 1.13130.2020;	Затраты на ремонт ступеней у кабинета технологии включены в проект Титульного списка 2022 г. (письмо УО №01-11/00294 от 20.01.2022 г.)
9	Ступени лестницы, расположенной в коридоре №3 (у кабинета технологии) частично разрушены в нарушение ч.1 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Затраты на установку поручней наружной лестницы включены в проект Титульного списка 2022 г. (письмо УО №01-11/00294 от 20.01.2022 г.)
10	В полу на путях эвакуации при выходе из актового зала (помещение №5 этаж3) в коридор (помещение №3) выполнен перепад высотой 80 мм в нарушение ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.5 СП 1.13130.2020	Ремонтные работы будут проведены до 01.08.2024 г.
11	В местах пересечения ограждающих строительных конструкций, обслуживаемых воздуховодами (помещение №8 цокольный этаж) не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны (фактически отсутствуют, помещение фактически используется для складирования горючих материалов) отсутствует в нарушение ч.4 ст.4, ст.6,	Помещение очищено от горючих материалов



	ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.10, п.6.11 СП 7.13130.2013;	
12	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ служебного помещения (фактически используется для хранения коробок и иных предметов), расположенного на цокольном этаже здания (помещение №2), с обозначение его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны в нарушение п.12 ППР в РФ;	Помещение очищено
13	Возле выхода из помещения №4, расположенного на цокольном этаже на путях эвакуации допускается хранение предметов (хоз.инвентарь, коробки) в нарушение пп. «б» п.27 ППР в РФ;	Дворнику Малых С.В. вынесено устное замечание. Посторонние предметы отсутствуют
14	На лестничной площадке (помещение №1), расположенной на 1 этаже для радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2.2 м (фактически 1.7 м) не предусмотрено ограждение для предотвращения травмирования людей в нарушение ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.9 СП 1.13130.2020;	Установка ограждения запланирована до 01.08.2024 г.
15	В электрощитовой (помещение №14, цокольный этаж) допускается хранение горючих материалов (картонные коробки, плафоны, скамейки) в нарушение пп. «е» п.35 ППР в РФ;	Рабочему по обслуживанию здания Валиахметову А.Р. вынесено письменное замечание. Посторонние предметы отсутствуют
16	На корпус огнетушителя, установленного в кабинете информатики (помещение №6 этаж 3) не нанесен порядковый номер в нарушение п. 407 ППР в РФ.	Огнетушитель пронумерован

Приложение:

- копия письма №01-11/00083 от 11.01.2024 г. и.о. начальника УО Ярковой Е.С.
- копия доп.соглашения с ООО «САК» №533/24/ТО от 21.03.2024 г.
- письмо исх.№97-24 от 08.04.2024г. в ООО «САК»
- копия письма №01-11/00294 от 20.01.2022 г. начальника УО Гвоздковой Н.Г.
- копия протокола обследования №80/21, №81/21 от 03.08.2021 г. ИП Горшенин Д.И.
- копия приказа №45-1-лс-24 от 04.04.24 г. по МБОУ «СОШ № 40» о дисциплинарном взыскании Малых С.В.
- копия приказа №46-1-лс-24 от 04.04.2024 г. по МБОУ «СОШ № 40» о дисциплинарном взыскании Валиахметов А.Р.

Директор МБОУ «СОШ № 40»



Н.М. Абдулова

Исполнитель:

Тучкова Т.Р., зам.директора по АХР,  
тел. 52-47-04