Дата	Учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	QR-код
03.08.2023	№ 18230061000207096814	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpn@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований

от <u>«03» августа 2023 г.</u> № <u>02/65</u>

1. <u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ</u> БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ <u>УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40" (ОГРН</u> 1021801168267, ИНН 1831051327)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

- 2. <u>При осуществлении федерального государственного пожарного надзора</u> указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля
- поступили сведения о следующих действиях (бездействиях), что в МБОУ "СОШ № 40", расположенной по адресу: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, Красногеройская ул., д.28 к.а, имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:
- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»);

- При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));
- Автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009);
- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (18 шлейф находится в неисправном состоянии, АПС не сработала от ручного пожарного извещателя, установленного в актовом зале, СОУЭ не сработала при срабатывании АПС, в кабинетах № 33, 34, 35, 36, 37 АПС не смонтирована) (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));
- Не проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (подтверждающие документы не предоставлены) (пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));
- В северной лестничной клетке размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (радиатор отопления) (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020).
- Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует) (ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих

обязательных требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);
- СП 1.13130.2020;
- СП 2.13130.2020;
- СП 4.13130.2013;
- СП 10.13130.2020;
- СП 484.1311500.2020.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности в срок не позднее 03.10.2023 года. Сведения о принятых мерах Вы можете направить в адрес ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору

_______ Н.А. Белых

Предостережение подготовил государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Соломин Вадим Валерьевич, телефон 60-66-57, электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

Ког	пию предост	ережения получил:	
 «	(Φ.H.()., должность) 20 г.	(подпись)
Пред	цостережени »	е направлено в электронном виде 20 г.	

электронный адрес

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект

решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по VP г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99